

АКТ  
Общего (весеннего) осмотра здания

26 марта 2019г

г.Калуга

Дом № 11 строение, подъезд 1,2,3 по ул, Ипподромная

Жилищно-эксплуатационный участок ООО ЖРЭУ-17 г.Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 2001  
 Материал стен кирпич  
 Число этажей 3  
 Наличие подвала техподвал

Результаты осмотра строения и проведение испытания  
 Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ- инженер Помосова И.М.  
 Членов: инженер ПТО Абрамова Г.Г., мастер Свиридова Т.В., слесарь сантехник  
 Курбаткин А.Н

произвели вышеуказанного строения

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,  
 элементов наружного благоустройства

№	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Ед.	Кол. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефектов и причин / с указанием объемов/	Решение о принятии мер/капитальный или текущий ремонт/
1	фундаменты			удовлетворительное	не требуется
2	стены каменные,	куб.		удовлетворительное	не требуется
3	деревянные	м <sup>2</sup>		-	-
4	перегородки,дер.	-/-		-	-
5	-/-/несгораемые	-/-		удовлетворительное	не требуется
6	перекрытия: чердачные	м <sup>2</sup>		удовлетворительное	не требуется
7	-/-/-/междуэтажные	-/-		удовлетворительное	не требуется
8	санузлов	-/-		удовлетворительное	не требуется
9	подвальное	-/-		удовлетворительное	не требуется
10	крыша :стропила				
11	//---/обрешетка				
12	кровля	м <sup>2</sup>	50,0	требуется ремонт	текущий ремонт

14 внутренний водосток	-/-		удовлетворительное	не требуется
15 полы: дощатые	м2		удовлетворительные	не требуется
16 -///-паркетные	-/-	-		-
17 -///-линолиум	-/-		удовлетворительные	не требуется
18-///- плиточные	м2		удовлетворительные	не требуется
19 -///-прочие	-/-	2,0	требуют ремонта	текущий ремонт
20 проемы:оконные перепл.	м2	0,5	требуется ремонт	текущий ремонт
21 -///-двери внутренние	-/-	1,2	требуется ремонт	текущий ремонт
22 -///- наружные	-/-		удовлетворительное	не требуется
23 фасад наружняя отделка	м2		удовлетворительное	не требуется
24 отопление-п/о	м.п	5,0	требуется ремонт	текущий ремонт
25 -///-радиаторы	рад.		удовлетворительное	не требуется
26 калориферное	м2		-	-
27 печи на т/т или газ	шт.		-	-
28 АГВ колонки	-/-		-	-
29 канализация:умывальник	-/-		удовлетворительное	не требуется
30 раковины	-/-		удовлетворительное	не требуется
31 водопроводные трубы	м.п	2,0	требуется ремонт	текущий ремонт
32 водопровод:унитазы	шт		удовлетворительное	не требуется
33 -/-смывные бачки	-/-		удовлетворительное	не требуется
34 канализ.трубы	м.п.	2,0	требуется ремонт	текущий ремонт
35 трубы гор.воды	м.п	12,0	требуется ремонт	текущий ремонт
36 ванны	шт.		удовлетворительное	не требуется
37 души		шт.	удовлетворительное	не требуется
38 колонки газовые		шт.	удовлетворительное	не требуется
39 трубы газовые		м.п.	удовлетворительное	не требуется
40 плиты: газовые		шт.	удовлетворительное	не требуется
41 -///-электро.	-/-		-	нет
42				
43 телевидение		общ..	удовлетворительное	не требуется
44 лифты		шт.	-	-
45 световая Эл.проводка	м.п.	10,0		текущий ремонт
46 силовая Эл.проводка	-/-		удовлетворительное	не требуется
47 вводные устройства	шт	1 ВРУ		текущий ремонт

48 электрощитов	шт 9	текущий ремонт
49 вент.ствола и трубы	м.п.	прочистка
50 мусоропровод стволы		
51 балконы и лоджии	м2	удовлетворительное
52 эркеры	-/-	нет
53 лестницы: ступени	-/-	удовлетворительное
54 площадки	м2	удовлетворительное
55 ограждения		удовлетворительное
56 мусоросбор.камеры		
57 бойлер		нет
58 тепловые узлы	1 эл.узел	ревизия з/а
59 водоподкачка		текущий рмонт
60 помойные ямы	шт	нет
61 надворные туалеты	-/-	нет
62 деревянные мусоросборники	-/-	нет
63 бельевая площадка	-/-	-
64 грибки	-/-	-
65 песочницы	-/-	-
66 хоз.кладовки	-/-	удовлетворительное
67 хоз.сараи/древяные/	-/-	-
68 комплексные детские площадки	-/-	1 удовлетворительное
69 комплексные спортивные площадки	-/-	-
70 скамейки	-/-	удовлетворительное
71 контейнерные площадки	-/-	-
72 асфальтовые тротуары и проезды	м.кв.	удовлетворительное
		не требуется

73 отмостки		удовлетворительное	не требуется
74 цоколя	-/-	удовлетворительное	не требуется

2.Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4,6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА ПРОИЗВЕДЕНО:

- 1.Отрывка шурфов \_\_\_\_\_ не требуется
- 2.Простукивание штукатурки и облицовки фасадов \_\_\_\_\_ выполнено \_\_\_\_\_
- 3.Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений \_\_\_\_\_
- 4.Вскрытие конструкций для определения их технического состояния \_\_\_\_\_
  
5. Взятие проб материала для передачи их для испытания в лабораторию \_\_\_\_\_
  
6. Проверка санитарно-технических устройств и инженерного оборудования  
проведена проверка рабочим давлением з/арматуры, сетей
  
- 7.прочие испытания конструкций и инженерного оборудования  
промывка , опрессовка внутридомовых сетей теплоснабжения ,передача по Акту № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. МУП «КТС» \_\_\_\_\_
  
- 8.Выводы и предложения выполнить работы по ремонту согласно указанного перечня  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подписи:

Председатель комиссии

Помосова И.М.

Члены комиссии

Свиридова Т.В.,  
Абрамова Г.Г..  
Курбаткин А.Н