

АКТ  
Общего (весеннего) осмотра здания

«01» апреля 2020г.

г.Калуга

Дом №   18   строение, корпус    по ул, Вишневого

Жилищно-эксплуатационный участок ООО ЖРЭУ-17 г.Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки   1981  

Материал стен   панель  

Число этажей   5  

Наличие подвала   техподвал  

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-17 Помосовой И.М.

Членов: инженер ПТО Абрамова Г.Г., мастер Свиридова Т.В., слесарь сантехник Гапеев И.Г.

произвели вышеуказанного строения

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Ед. изм.	Кол.	Оценка состояния или краткое описание дефектов и причин / с указанием объемов/	Решение о принятии мер/капитальный или текущий ремонт/
1	фундаменты			удовлетворительное	не требуется
2	стены каменные,	куб.		удовлетворительное	не требуется
3	деревянные	м2		-	-
4	перегородки,дер.	-/--		-	-
5	-/--/--несгораимые	-/-		удовлетворительное	не требуется
6	перекрытия: чердачные	м2		удовлетворительное	не требуется
7	-/--/--междуэтажные	-/-		удовлетворительное	не требуется
8	санузлов	-/-		удовлетворительное	не требуется
9	подвальное	-/-		удовлетворительное	не требуется
10	крыша :стропила				-
11	///--/--обрешетка				-
12	кровля	м2		удовлетворительно	не требуется
14	внутренний водосток	-/-			-
15	полы: дощатые	м2		удовлетворительные	не требуется
16	-/--/--паркетные	-/-			-

17	-//-//-линолиум	-/-		удовлетворительные	не требуется
18	-//-//-плиточные	м2		удовлетворительные	не требуется
19	-//-//-прочие	-/-	2,0	требуют ремонта	текущий ремонт
20	проемы:оконные перепл.	м2	3,5	требуется ремонт	текущий ремонт
21	-//-//-двери внутренние	-/-	1,2	требуется ремонт	текущий ремонт
22	-//-//- наружные	-/-		удовлетворительное	не требуется
23	фасад наружная отделка	м2		удовлетворительное	не требуется
24	отопление-ц/о	м.п/шт	6, 0	трубы дивметром 25/6 вентелей	текущий ремонт
25	-//-//-радиаторы	рад.		удовлетворительное	не требуется
26	калориферное	м2		-	-
27	печи на т/т или газ	шт.		-	-
28	АГВ колонки	-/-		-	-
29	канализация:умывальник	-/-		удовлетворительное	не требуется
30	раковины	-/-		удовлетворительное	не требуется
31	водопроводные трубы	м.п	6,0	требуется ремонт	текущий ремонт
32	водопровод:унитазы	шт		удовлетворительное	не требуется
33	-//-смывные бачки	-/-		удовлетворительное	не требуется
34	канализ.трубы	м.п.	6,0	требуется ремонт	текущий ремонт
35	трубы гор.воды	м.п	20,0	требуется ремонт	текущий ремонт
36	ванны шт.			удовлетворительное	не требуется
37	души	шт.		удовлетворительное	не требуется
38	колонки газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
39	трубы газовые	м.п.		удовлетворительное	не требуется
40	плиты: газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
41	-//-//-электро.	-/-		-	нет
42					
43	телевидение	общ..		удовлетворительное	не требуется
44	лифты	шт.	-		-
45	световая Эл.проводка	м.п.	10,0	оснащение энергосберегающим оборудованием сетей ком.освещения	текущий ремонт
46	силовая Эл.проводка	-/-		удовлетворительное	не требуется
47	вводные устройства	шт	2	ВРУ ревизия	текущий ремонт
48	электрощитов	шт	40	ревизия	текущий ремонт



49	вент.ствола и трубы	м.п.	прочистка	текущий ремонт
50	мусоропровод стволы			-
51	балконы и лоджии	м2	удовлетворительное	не требуется
52	эркеры	-/-	-	нет
53	лестницы: ступени	-/-	5,0 требуется ремонт	текущий ремонт
54	площадки	м2	удовлетворительное	не требуется
55	ограждения	м.п. 3,0	требуют ремонта	текущий ремонт
56	мусоросбор.камеры		-	
57	бойлер			нет
58	тепловые узлы	4 эл.узел	ревизия з/а	текущий ремонт
59	водоподкачка	-		нет
60	помойные ямы	шт		нет
61	надворные туалеты	-/-		нет
62	деревянные мусоросборники	-/-		нет
63	бельевая площадка	-/-	2 требует ремонта	текущий ремонт
64	грибки	-/-	-	-
65	песочницы	-/-	-	1
66	хоз.кладовки	-/-	- удовлетворительное	не требуется
67	хоз.сарай/дровяные/	-/-	-	-
68	комплексные детские площадки	-/-	-	
69	комплексные спортивные площадки	-/-	-	-
70	скамейки	-/-		-
71	контейнерные площадки	-/-	удовлетворительное	не требуется
72	асфальтовые тротуары и проезды	м.кв	удовлетворительное	не требуется

73 отмотки	-/-	удовлетворительное	не требуется	-----
74 цоколя	-/-	удовлетворительное	не требуется	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4,6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отырка шурфов \_\_\_\_\_ не требуется
2. Простукивание штукатурки и облицовки фасадов \_\_\_\_\_ выполнено \_\_\_\_\_
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений - \_\_\_\_\_
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
5. Взятие проб материала для передачи их для испытания в лабораторию \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
6. Проверка санитарно-технических устройств и инженерного оборудования проведена проверка рабочим давлением з/арматуры, сетей \_\_\_\_\_
7. прочие испытания конструкций и инженерного оборудования \_\_\_\_\_  
 промывка, опрессовка внутридомовых сетей теплоснабжения, передача по Акту № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. МУП «КТС» \_\_\_\_\_
8. Выводы и предложения выполнить работы по ремонту согласно указанного перечня \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Подписи:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Помосова И.М.  
 \_\_\_\_\_ Свиридова Т.В.  
 \_\_\_\_\_ Абрамова Г.Г.  
 \_\_\_\_\_ Гапеев И.Г.

