

АКТ
Общего (весеннего) осмотра здания

«01» апреля 2020г.

г.Калуга

Дом № 33 строение, корпус по ул, Вишневского

Жилищно-эксплуатационный участок ООО ЖРЭУ-17 г.Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1994

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала техподвал

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-17 Помосовой И.М.

Членов: инженер ПТО Абрамова Г.Г., мастер Свиридова Т.В., слесарь сантехник Гапеев И.Г.

произвели вышеуказанного строения

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Ед.	Кол. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефектов и причин / с указанием объемов/	Решение о принятии мер/капитальный или текущий ремонт/
1	фундаменты			удовлетворительное	не требуется
2	стены каменные,	куб.		удовлетворительное	не требуется
3	деревянные	m2		-	-
4	перегородки,дер.	-/-		-	-
5	-///-негорючие	-/-		удовлетворительное	не требуется
6	перекрытия: чердачные	m2		удовлетворительное	не требуется
7	-///-//междуетажные .	-/-		удовлетворительное	не требуется
8	санузлов	-/-		удовлетворительное	не требуется
9	подвальное	-/-		удовлетворительное	не требуется
10	крыша :стропила				-
11	//---обрешетка				-
12	кровля	m2	14,0	требуется ремонт	текущий ремонт
14	внутренний водосток	-/-		удовлетворительное	не требуется
15	полы: дощатые	m2		удовлетворительные	не требуется

16 -///-паркетные	-/-	-		
17 -///-линолиум	-/-			не требуется
18-///- плиточные	м2		удовлетворительные	не требуется
19 -///-прочие	-/-	1,8	удовлетворительные требуют ремонта	текущий ремонт
20 проемы:оконные перепл.	м2	0,5	требуется ремонт	текущий ремонт
21 -///-двери внутренние	-/-		удовлетворительное	не требуется
22 -///- наружные	-/-		удовлетворительное	не требуется
23 фасад наружняя отделка	м2		удовлетворительное	не требуется
24 отопление-ц/o	м.п	2,0	требуется ремонт	текущий ремонт
25 -///-радиаторы	рад.		удовлетворительное	не требуется
26 калориферное	м2		-	-
27 печи на т/т или газ	шт.		-	-
28 АГВ колонки	-/-		-	-
29 канализация:умывальник	-/-		удовлетворительное	не требуется
30 раковины	-/-		удовлетворительное	не требуется
31 водопроводные трубы	м.п	6,0	требуется ремонт	текущий ремонт
32 водопровод:унитазы	шт		удовлетворительное	не требуется
33 -///-смывные бачки	-/-		удовлетворительное	не требуется
34 канализ.трубы	м.п.		удовлетворительное	не требуется
35 трубы гор.воды	м.п	3,0	требуется ремонт	текущий ремонт
36 ванны шт.			удовлетворительное	не требуется
37 души	шт.		удовлетворительное	не требуется
38 колонки газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
39 трубы газовые	м.п.		удовлетворительное	не требуется
40 плиты: газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
41 -///-электро.	-/-		-	нет
42				
43 телевидение	общ..		удовлетворительное	не требуется
44 лифты	шт.	-		-
45 световая Эл.проводка	м.п.	10,0	оснащение энергосберегающим оборудованием сетей ком.освещения	текущий ремонт
46 силовая Эл.проводка	-/-		удовлетворительное	не требуется
47 вводные устройства	шт	2 ВРУ	ревизия	текущий ремонт

48 электрощитов	шт 15	ревизия	текущий ремонт
49 вент.ствола и трубы	м.п.	прочистка	текущий ремонт
50 мусоропровод стволы			
51 балконы и лоджии	м2	удовлетворительное	не требуется
52 эркеры	-/-	-	нет
53 лестницы: ступени	-/-	1,3 требуется ремонт	текущий ремонт
54 площадки	м2	удовлетворительное	не требуется
55 ограждения	м.п. 2,0	требуют ремонта	текущий ремонт
56 мусоросбор.камеры			-
57 бойлер			нет
58 тепловые узлы	2 эл.узел	ревизия з/а	текущий ремонт
59 водоподкачка	-		нет
60 помойные ямы	шт		нет
61 надворные туалеты	-/-		нет
62 деревянные мусоросборники	-/-		нет
63 бельевая площадка	-/-		-
64 грибки	-/-	-	-
65 песочницы	-/-	-	1
66 хоз.кладовки	-/-	-	-
67 хоз.сараи/древяные/	-/-	-	-
68 комплексные детские площадки	-/-	- 1 требуется ремонт	текущий ремонт
69 комплексные спортивные площадки	-/-	-	-
70 скамейки	-/-		-
71 контейнерные площадки	-/-		-
72 асфальтовые тротуары и проезды	м.кв.	удовлетворительное	не требуется

73 отмостки

1,5

требуется ремонт

текущий ремонт

74 цоколя

-/-

удовлетворительное

не требуется

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4,6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____ не требуется

2. Простукивание штукатурки и облицовки фасадов _____ выполнено _____

3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____ -

5. Взятие проб материала для передачи их для испытания в лабораторию _____ -

6. Проверка санитарно-технических устройств и инженерного оборудования
проведена проверка рабочим давлением з/арматуры, сетей

7. прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____
промывка , опрессовка внутридомовых сетей теплоснабжения ,передача по Акту
№ _____ от _____ 20 ____ г., под.1,2 № _____ от _____ 20 ____ г под.3,4.
МУП «КТС» _____

8. Выводы и предложения выполнить работы по ремонту согласно указанного перечня

Подписи:

Председатель комиссии _____

Члены комиссии



Помосова И.М.

Свиридова Т.В.

Абрамова Г.Г.

Гапеев И.Г.