

АКТ  
Общего (весеннего) осмотра здания

«01» апреля 2020г.

г.Калуга

Дом № 7 строение, корпус по ул. Вишневского

Жилищно-эксплуатационный участок ООО ЖРЭУ-17 г.Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1976

Материал стен панель

Число этажей 5

Наличие подвала тех.подвал

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-17 Помосовой И.М.

Членов:инженер ПТО Абрамова Г.Г. мастер Свиридова Т.В.,слесарь сантехник Гапеев И.Г.

произвели вышеуказанного строения

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Ед.	Кол. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефектов и причин / с указанием объемов/	Решение о принятии мер/капитальный или текущий ремонт/
1	фундаменты			удовлетворительное	не требуется
2	стены каменные,	куб.		удовлетворительное	не требуется
3	деревянные	м <sup>2</sup>		-	-
4	перегородки,дер.	/--		-	-
5	-//--несгораемые	/-		удовлетворительное	не требуется
6	перекрытия: чердачные	м <sup>2</sup>		удовлетворительное	не требуется
7	-//--//--междуэтажные	/-		удовлетворительное	не требуется
8	санузлов	/-		удовлетворительное	не требуется
9	подвальное	/-		удовлетворительное	не требуется
10	крыша :стропила				-
11	//--//--обрешетка				-
12	кровля	м <sup>2</sup>		удовлетворительно	не требуется
14	внутренний водосток	/-		-	-
15	полы: дощатые	м <sup>2</sup>		удовлетворительные	не требуется

16 -///-паркетные	-/-	-		
17 -///-линолиум	-/-		удовлетворительные	не требуется
18-///- плиточные	м2		удовлетворительные	не требуется
19 -///-прочие	-/-			
20 проемы:оконные перепл.	м2	1,3	мелкий ремонт	текущий ремонт
21 -///-двери внутренние	-/-	1,2	мелкий ремонт	-/-
22 -///- наружные	-/-		удовлетворительное	не требуется
23 фасад наружная отделка	мп		удовлетворительное	не требуется
24 отопление-ц/o	м.п		удовлетворительные	не требуется
25 -///-радиаторы	рад.		удовлетворительное	не требуется
26 калориферное	м2		-	-
27 печи на т/т или газ	шт.		-	-
28 АГВ колонки	-/-		-	-
29 канализация:умывальник	-/-		удовлетворительное	не требуется
30 раковины	-/-		удовлетворительное	не требуется
31 водопроводные трубы	м.п		удовлетворительное	не требуется
32 водопровод:унитазы	шт		удовлетворительное	не требуется
33 -//смывные бачки	-/-		удовлетворительное	не требуется
34 канализ.трубы	м.п.		удовлетворительное	не требуется
35 трубы гор.воды	м.п			-
36 ванны шт.			удовлетворительное	не требуется
37 души	шт.		удовлетворительное	не требуется
38 колонки газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
39 трубы газовые	м.п.		удовлетворительное	не требуется
40 плиты: газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
41 -///-электро.	-/-		-	нет
42 телевидение	общ..		удовлетворительное	не требуется
43 лифты	шт.	-		
44 световая Эл.проводка	м.п.	10,0	ремонт сетей	текущий ремонт
45 силовая Эл.проводка	-/-		удовлетворительное	не требуется
46 вводные устройства	шт	1	ревизия ВРУ ,РЩ	текущий ремонт
47 электрощитов	шт	30	ревизия	текущий ремонт

48 вент.ствола и трубы	м.п.	прочистка	текущий ремонт
49 мусоропровод стволы	-/-	-	не оборудован
50 балконы и лоджии	м2	удовлетворительное	не требуется
51 эркеры	-/-	-	нет
52 лестницы: ступени	-/- 2,0	ремонт цем.стяжки	текущий ремонт
53 площадки	м2	удовлетворительное	не требуется
54 ограждения	м.п.	-	нет
55 мусоросбор.камеры			нет
56 бойлер			нет
57 тепловые узлы	шт 1	ревизия	текущий ремонт
58 водоподкачка	-		нет
59 помойные ямы	шт		нет
60 надворные туалеты	-/-		нет
61 деревянные мусоросборники	-/-		нет
62 бельевая площадка	-/-		-
63 грибки	-/-	-	-
64 песочницы	-/-	-	-
65 хоз.кладовки	-/-	-	-
66 хоз.сараи/древяные/	-/-	-	-
67 комплексные детские площадки	-/-	-	удовлетворительное не требуется
68 комплексные спортивные площадки	-/-	-	-
69 скамейки	-/-	удовлетворительное	не требуется
70 контейнерные площадки	-/-		

