

АКТ
Общего (весеннего) осмотра здания

«01» апреля 2020г.

г.Калуга

Дом № __10__ строение, корпус __ по ул, Привокзальная

Жилищно-эксплуатационный участок ООО ЖРЭУ-17 г.Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки __1977__

Материал стен __кр.блочный__

Число этажей __5__

Наличие подвала __тех.подвал__

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-17 Помосовой И.М.

Членов: инженер ПТО Абрамова Г.Г., мастер Свиридова Т.В., слесарь сантехник

Сонькин К.С.

произвели вышеуказанного строения _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Ед. изм.	Кол.	Оценка состояния или краткое описание дефектов и причин / с указанием объемов/	Решение о принятии мер/капитальный или текущий ремонт/
1	фундаменты			удовлетворительное	не требуется
2	стены каменные,	куб.		удовлетворительное	не требуется
3	деревянные	м2		-	-
4	перегородки,дер.	-/--		-	-
5	-//-/-несгораимые	-/-		удовлетворительное	не требуется
6	перекрытия: чердачные	м2		удовлетворительное	не требуется
7	-//-/-/-междуэтажные	-/-		удовлетворительное	не требуется
8	санузлов	-/-		удовлетворительное	не требуется
9	подвальное	-/-		удовлетворительное	не требуется
10	крыша :стропила	м2			
11	//-//-/-обрешетка	-			
12	кровля	м2		удовлетворительное	не требуется
13	водосточные трубы	мп		удовлетворительное	не требуется
14	внутренний водосток	-/-			-

15	полы: дощатые	м2		удовлетворительные	не требуется
16	-//-//-паркетные	-/-	-		-
17	-//-//-линолиум	-/-		удовлетворительные	не требуется
18	-//-//-плиточные	м2		удовлетворительные	не требуется
19	-//-//-прочие	-/-	8,0	требуют ремонта	текущий ремонт
20	проемы:оконные перепл.	м2		удовлетворительное	не требуется
21	-//-//-двери внутренние	-/-	4,0	требуется ремонт	текущий ремонт
22	-//-//- наружные	-/-		удовлетворительное	не требуется
23	фасад наружная отделка	м2		удовлетворительное	не требуется
24	отопление-ц/о ремонт	м.п	17,0	требуется ремонт	текущий
25	-//-//-радиаторы	рад.		удовлетворительное	не требуется
26	калориферное	м2		-	-
27	печи на т/т или газ	шт.		-	-
28	АГВ колонки	-/-		-	-
29	канализация:умывальник	-/-		удовлетворительное	не требуется
30	раковины	-/-		удовлетворительное	не требуется
31	водопроводные трубы	м.п	6,0	требуется ремонт	текущий ремонт
32	водопровод:унитазы	шт		удовлетворительное	не требуется
33	-//-смывные бачки	-/-		удовлетворительное	не требуется
34	канализ.трубы	м.п.		удовлетворительное	не требуется-
35	трубы гор.воды	м.п			-
36	ванны шт.			удовлетворительное	не требуется
37	души	шт.		удовлетворительное	не требуется
38	колонки газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
39	трубы газовые	м.п.		удовлетворительное	не требуется
40	плиты: газовые	шт.		удовлетворительное	не требуется
41	-//-//-электро.	-/-		-	нет
42					
43	телевидение	общ..		удовлетворительное	не требуется
44	лифты	шт.	-		-
45	световая Эл.проводка	м.п	10,0	оснащение энергосберегающим оборудованием сетей ком.освещения	текущий ремонт
46	силовая Эл.проводка	-/-		удовлетворительное	не требуется

47 вводные устройства	шт	1 ВРУ	ревизия	текущий ремонт
48 электросчитов	шт	20	ревизия	текущий ремонт
49 вент.ствола и трубы	м.п.		прочистка	текущий ремонт
50 мусоропровод стволы				-
51 балконы и лоджии	м2		удовлетворительное	не требуется
52 эркеры	-/-		-	нет
53 лестницы: ступени	-/-	3,0	требуется ремонт	текущий ремонт
54 площадки	м2		удовлетворительное	не требуется
55 ограждения	м.п.	6,0	требуют ремонта	текущий ремонт
56 мусоросбор.камеры				-
57 бойлер				нет
58 тепловые узлы	1	.узел	ревизия з/а	текущий ремонт
59 водоподкачка	-			нет
60 помойные ямы	шт			нет
61 надворные туалеты	-/-			нет
62 деревянные мусоросборники	-/-			нет
63 бельевая площадка	-/-	1	ремонт	текущий ремонт
64 грибки	-/-	-		-
65 песочницы	-/-	-		1
66 хоз.кладовки	-/-	-		
67 хоз.сарай/дровяные/	-/-	-		-
68 комплексные детские площадки	-/-	-		
69 комплексные спортивные площадки	-/-	-		-
70 скамейки	-/-	2	требуют ремонта	текущий ремонт
-				
71 контейнерные площадки	-/-			-

72 асфальтовые тротуары и проезды м.кв.	удовлетворительное	не требуется
73 отмостки	10,0 требуется ремонт	текущий ремонт-
74 цоколя	-/-	удовлетворительное
		не требуется

2.Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4,6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА ПРОИЗВЕДЕНО:

- 1.Отрывка шурфов _____ не требуется
- 2.Простукивание штукатурки и облицовки фасадов _____ выполнено _____
- 3.Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений - _____
- 4.Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____ - _____
5. Взятие проб материала для передачи их для испытания в лабораторию _____ - _____
6. Проверка санитарно-технических устройств и инженерного оборудования проведена проверка рабочим давлением з/арматуры, сетей _____
- 7.прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____ промывка , опрессовка внутридомовых сетей теплоснабжения ,передача по Акту №__ от _____ 20_____ г.. «Дирекция тепло-водоснабжения »» филиала ОАО РЖД Московской железной дороги.
- 8.Выводы и предложения выполнить работы по ремонту согласно указанного перечня _____

Подписи:

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.М. Помосова
Т.В. Свиридова
Г.Г. Абрамова
К.С. Сонькин

Помосова И.М.

Свиридова Т.В.

Абрамова Г.Г..

Сонькин К.С.

