

# Акт

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)  
№18 (2 подъезд) по ул. Анненки

г. Калуга

08.10.2020 года

## Общие сведения по строению

Год постройки 2008 г.

материал стен кирпич

Число этажей 9

Число подъездов 1

Наличие подвалов нежилое помещение

Комиссия в составе:

**председателя комиссии** – исполнительного директора ООО «ЖРЭУ-17» Тимошина А.А.,  
**членов комиссии** – инженера ПТО Абрамовой Г.Г., инженера Помосовой И.М., мастера Свиридовой Т.В., произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

## Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование Конструктивных Элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	В технически исправном состоянии		
2	Стены	кирпичные		
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. Швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд 3.6.карниз	В технически исправном состоянии		
4	Входы в подвал	В технически исправном состоянии		
5	Отмостка	в технически исправном состоянии		
6	Перекрытия	ж/б в технически исправном состоянии		
7	Кровля 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5внутренний водосток 7.6 трубы вент. Каналов и дымоходов	совмещенная, в технически исправном состоянии		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	удовлетворительно		

9	Система ХВС 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	В технически исправном состоянии		
10	Система Ц/О 10.1 трубы ц/о 10.2 радиаторы 10.3 запорная арматура	В технически исправном состоянии		2х контурные котлы АОГВ
11	Система горячего водоснабжения 11.1 водопроводные трубы 11.2 запорная арматура	-		
12	Система канализации	В технически исправном состоянии		
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 электрощитовая 13.5 поэтажные электрощиты	В технически исправном состоянии		
14	Благоустройство 14.1 асфальтовое покрытие 14.2 детское оборудование 14.3 спортивная площадка	удовлетворительно		
15	Лифты	В технически исправном состоянии		
16	Прочие: Обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц	обеспечены		

**Выводы и предложения:** дом готов к отопительному сезону 2020-2021 г.г.

**Подписи:** Председатель комиссии: Тимошин А.А. Тимошин А.А.

Члены комиссии: Абрамова Г.Г. Абрамова Г.Г.; Помосова И.М. Помосова И.М.

Свиридова Т.В. Свиридова Т.В.